小山地区危険箇所マップ

宮下・すすきの すすきの向陽 向陽町・丸山

- 歩行者・車の通行多い
- 下り坂で冬季路面が凍結（過去にトラックが滑落）
- 車通行時、右側の見通しが悪い
- 補給廠の外柵沿いで柵側の雑草により車と歩行者が離合できない
- 一時停止をしない車が多い
- 左からの車の通行見えづらい
- 歩行者・自転車通行多い（横断歩道がない）
- 住宅が増え、交通量が多い
- 道が狭く出合頭の事故に注意
- 自転車の通行量多い
- 道が狭く、送迎時間帯に交通量が多い
- 交通量多い、事故発生現場
- 信号回避のため通り抜け多い
  幅員狭くクランクカーブあり
  物損事故発生現場
- 車通行の際、歩行者・自転車に気づきにくい
- 車の左折時、横断歩道の通行者に注意
- 自転車が一時停止しない、事故発生現場

交通事故発生箇所マップ

https://onl.sc/EtkHTBR

相模原市ホームページ
→暮らし・手続き
→交通安全・防犯ページ内
「交通事故発生箇所マップ」



久保原・氷川町 相模原駅前・東第一

- 車・自転車の通行多く速度も速い
- 通学時間帯（通学路）
  車両の通り抜けが多く危険
- 見通しの悪い箇所
- 一時停止線がなく右折自転車同士がぶつかる
- 車の通行が多い
- 交差点注意
- 左側から来る自転車・車が見にくい
- 歩道狭く段差アリ
- 車裏道利用で通行あり
- 点線箇所
  路上駐車が多い
- 駅ターミナル
  自転車の歩道通行が多い
- 一時停止線が薄い
- 一時停止標識が道路に近い
- 歩道に凸状工作物あり
- 交差点注意
- 左側から来る自転車が見にくい
- 砂利道のため自転車注意